



# ピタリングラインの保管・運搬方法についてのご注意

ピタリングラインを保管・運搬する際は、ジョイント箇所を折り曲げ点として交互に折り畳み、**専用の保管保護材を製品に取り付け**、直射日光が当たらない平坦な場所で保管・運搬を行ってください。ライン部のずれや製品が変形するおそれがあります。

## 【ピタリングラインの折り畳み方】




## 【保管保護材の使い方～1セット当たり2枚使用】



## 【ピタリングラインの積み重ねについて】

製品を積み重ねて保管・運搬する際は、**専用の保管保護材を製品に取り付け**、**ライン部を1列に重ね合わせるように積み重ね**、**5段積みを限度とし**保管・運搬してください。ライン部のずれや製品が変形するおそれがあります。

### <正しい保管・運搬方法>



### <誤った保管・運搬方法>

